

四川省容大鹏程建设工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	四川省容大鹏程建设工程有限公司									
	法定代表人	宋忠友		职务	法定代表人		技术负责人	陈宇	职务	总工程师	
				职称	高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	四川省天府新区华阳街道通济桥下街198号14栋1单元5楼							邮编	610213	
	电话	028-85638072		传真	028-85642076			E-mail	2548565778@qq.com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	四川	统一社会信用代码或组织机构代码		915114217854153604				
	申请资质类别		施工	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级			证号	512012240059		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称						3		7	10	—
	中级职称	9			2		6	1	24	42	—
	初级								3	3	—
	小计	9			2		9	1	34	55	2
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	4		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	38		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	11		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	2		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆			其他		台/套	5		

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	崇州市文井江镇铁索村B区89栋后不稳定斜坡应急排危治理工程施工	崇州市规划和自然资源局	2021年05月	抗滑桩、边接梁、排水沟修复等	26	何平	有	125	750	中型
2	蓬溪县普安街道西湖路220-256号崩塌治理工程	蓬溪县自然资源和规划局	2021年05月	崩塌区走向整体近南北，危岩体目前处于基本稳定-欠稳定状态，暴雨或地震工况处于欠稳定状态，治理方案为：清坡+喷锚支护。	81	柏永岩	有	100	570	中型
3	邛崃市高何镇靖口村16组半沟头崩塌、伍德芝房后崩塌应急排危项目	邛崃市高何镇人民政府	2019年05月	半沟头崩塌位于杨本科房后山体斜坡，分布较分散；伍德芝房后崩塌分布区平面形态呈条带状，由北至南划分为1个危岩带和7个危岩单体，暴雨或地震工况欠稳定-不稳定，治理方案为：清危+局部支撑+被动防护。	15	何平	有	104	500	中型
4	射洪市复兴镇铧头村3社火神庙崩塌排危除险施工工程	射洪市自然资源和规划局	2021年01月	崩塌体现状基本稳定，遇暴雨及地震工况不稳定，治理方案为：清危+凹腔封填+主动防护网+肋墙	36	郭骏	有	106	0	中型
5	挖金沟尾矿库右岸潜在地质灾害防治工程	木里县容大矿业有限责任公司	2020年11月	对合同指定地点进行地质灾害防治相关工程施工，如排水沟渠等	1197	辛升	有	0	11640	中型