

四川盐业地质钻井大队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	四川盐业地质钻井大队									
	法定代表人	郑勇		职务	大队长		技术负责人	吴何	职务	总工程师	
				职称	讲师				职称	高级工程师	
	地址	四川省自贡市盐都大道8号附11号							邮编	643000	
	电话	0813-5591890		传真	0813-2602119			E-mail	505063065@qq. com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	四川	统一社会信用代码或组织机构代码		125100004509046564				
	申请资质类别		设计	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级		甲级	证号	512018131072		证书有效期至		2021年07月23日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	9	6	1		1		2	4	23	—
	中级职称	11	2	1	5	2	2	1	4	28	—
	初级	2		1	1		2	1		7	—
	小计	22	8	3	6	3	4	4	8	58	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	3		质量检查设备		台/套	17		
	监测测试仪器		台/套	10		混凝土搅拌设备		台/套	5		
	计算机及制图		台/套	141		钢筋制作设备		台/套	14		
	测量定位设备		台/套	3		吊装设备		台/套	1		
	物探钻探设备		台/套	13		设计软件		台/套	5		
	工作车船		台/辆	10		其他		台/套	6		

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	马尔康市老县委后山原药监局旁变形滑坡治理工程	马尔康市国土资源局	2019年05月	布置8根抗滑桩，桩心间距4.0与5.0m，截面尺寸1.0×1.2，在现有挡土墙基础上进行C20混凝土浇筑加固，设计报告5份。	18	何平	有	150	1000	中型
2	剑阁县柳坪小学滑坡等17处地质灾害治理项目调查设计	剑阁县国土资源局	2020年03月	西庙小学：清除危岩部分，在危岩前部修建一挡墙，挡墙长度为80米，挡墙高2米，设计报告1份。义兴小学：拆除原有已经被破坏的挡墙和围墙，新建挡墙，挡墙长度为20米，挡墙高2米，设计报告5份。	17	杨全忠	有	300	1000	中型
3	内江市市中区白马镇司马桥1组半边街崩塌地质灾害治理工程	内江市国土资源局中区分局	2019年08月	危岩体整体清除，清除破体上的小型松动块体，设置一处挂网喷浆处理，使用挡土墙进行支挡，并在坡面设置截排水沟，设计报告5份	15	刘志军	有	100	1000	中型
4	宜宾市宜宾县喜捷镇喜捷社区危岩带崩塌治理工程	宜宾县国土资源局	2020年01月	沿公路内侧滑坡设置，拟设8根，在滑坡边缘沿公路内侧设置排水沟，滑坡体上裂缝采用粘土进行夯填，设计报告6份	17	郑万模	有	150	600	中型
5	仁寿县识经镇中岭村3组白蜡沟滑坡治理工程勘查、设计	仁寿县国土资源局	2018年09月	滑坡体前缘布置抗滑桩29根，护壁锁口采用C20砼浇筑；截水沟布置于滑坡中部，排水沟布置于滑坡前缘；人工清危；凹腔嵌补	18	刘俊贤	有	100	600	中型