

中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队										
	法定代表人		贺行良		职务	总队长		技术负责人	白晓军		职务	副总工程师	
					职称	教授级高级工程师					职称	高级工程师	
	地址		广西桂林市翠竹路南一巷6号							邮编	541002		
	电话		0773-3832351		传真	0773-3832351			E-mail	304707924@qq. com			
	单位属性		事业单位	所属行政区	广西	统一社会信用代码或组织机构代码		12100000498673594E					
	申请资质类别			设计	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级				证号	桂自然资地灾设资字第（20113101）号		证书有效期至						
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	6	2	8	7	1	1		5	30	—		
	中级职称	8	5	2	5	4	2		4	30	—		
	初级			1						1	—		
	小计	14	7	11	12	5	3		9	61			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套					
	监测测试仪器		台/套	28		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	30		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套			吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套			设计软件		台/套	5				
	工作车船		台/辆			其他		台/套					

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	田阳县那满中心小学滑坡地质灾害治理工程施工图设计	田阳县教育局	2018年08月	清理崩滑堆积物；夯填裂缝；加固挡墙；设置抗滑桩；种植植被；设置截排水沟；布置监测点；挖除开裂的混领土地面并重新铺设。	7	刘昶	有	110	200	中型
2	桂林东方庭院山体岩石防治工程勘查及施工图设计	桂林隆泰交通投资有限公司	2018年06月	静态爆破清除危岩118块，危岩网固4块（A8、A10、B8、B14）；总共布设被动网4排。	21	俞敏	有	460	1500	中型
3	泮水乡平泮村下泮屯滑坡治理工程施工图设计	百色市右江区泮水乡人民政府	2018年07月	在治理区滑坡体前部坡脚处设置一道脚墙防止局部土块滑落至路上；在滑体上设置两排抗滑桩；同时，采用截排水措施，增强坡体的稳定性。	45	钟宙锋	有	105	400	中型
4	天誉养生谷项目危岩、不稳定斜坡地质灾害治理工程施工图设计	桂林荔浦天誉文旅投资有限公司	2020年11月	总体采用清+放+被动防护网+监测等措施进行治理。	32	俞敏	有	150	500	中型
5	贺州市钟山县花山乡花岗岩矿区四号矿段弃渣滑坡安全隐患应急治理工程设计	钟山县梓业石材有限公司	2019年07月	采取对弃渣滑坡安全隐患采用弃渣高陡边坡清方卸载、设置型钢桩拦挡落石、清方预留缓冲区、监测等方案对本次安全隐患进行应急治理。	20	李双利	有	144	500	中型
6	南丹县城关镇鸳鸯桥小学岸坡崩塌地质灾害治理工程勘查及施工图设计	南丹县自然资源局	2020年01月	采用河道清理+钢筋混凝土挡土墙+监测工程的措施进行综合治理。同时对教学楼西北侧的踏空区采用毛石混凝土回填的措施进行处理。	20	韦国东	有	104	100	中型
7	德保县城关镇足坡村排替屯山体滑坡地质灾害应急治理工程施工图设计	德保县自然资源局	2019年01月	采用重力式挡土墙工程+排水工程+裂缝夯填工程+监测工程等措施进行综合治理。	14	凌成	有	110	200	中型
8	德保百矿铝业西北侧山体危岩应急治理工程勘查及施工图设计	德保县自然资源局	2021年03月	采用静态破碎法+人力锤击楔裂法+被动防护网+设置警示牌+监测进行综合治理。	50	俞敏	有	100	400	中型