

中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队									
	法定代表人	汪要武		职务	总队长		技术负责人	姚圣根	职务	总工程师	
				职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师	
	地址	江苏省南京市江宁区其林门宣义路118号							邮编	211135	
	电话	025-84124527		传真	025-84128804			E-mail	jiangsuzongdui@126.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	江苏	统一社会信用代码或组织机构代码		12100000466003588H				
	申请资质类别		监理	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级			证号	苏国土资地灾监资字第（20155210002）号		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	7	6	5	4					22	—
	中级职称	6	5	8	5	1	3	1	3	32	—
	初级		3		1					4	—
	小计	13	14	13	10	1	3	1	3	58	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	17		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	20		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	33		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	10		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	11		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	浦口区锦湖轮胎厂北侧滑坡地质灾害治理工程监理	南京市浦口区经济开发区管理委员会	2018年04月	土方开挖6500m ³ ；土方回填3960m ³ ；弃土外运2452m ³ ；抗滑桩31根；钢筋混凝土挡板80m；连接立柱2根；排水盲沟120m；表层混凝土模块砌筑4896块；防护围栏141.5m。	9	邱祖林	有	68	720	中型
2	浦口区珍七路22号茂田山庄边坡塌陷地质灾害治理工程监理	南京珍珠泉经济发展有限公司	2018年11月	坡面清坡6308.5m ² ；人工清危74m ³ ；裂缝封填193.52m ² ；主动防护网6308.5m ² ；锚杆320m；绿化780.2m ² ；脚手架搭建7791.2m ² 。	9	朱兴贤	有	67	1890	中型
3	江南水泥厂茨山矿区西侧滑坡地质灾害治理工程监理	江南一小野田水泥有限公司	2019年07月	削坡87126m ³ ；清坡14180m ² ；普通喷播14180m ² ；平台种植450株；平台排水沟453m ³ ；纵向排水沟147m ³ ；乔木养护9415m ² ；植物养护14180m ² 。	15	朱兴贤	有	55	1100	中型
4	镇江市梦溪嘉苑五期东侧、东南侧滑坡地质灾害治理工程监理	镇江瓯龙房地产开发有限公司	2019年12月	预应力锚索1776m；截排水沟开挖670m ³ ；格构梁960m；压顶梁150m，地梁130m；毛石砼挡墙墙164m ³ ；冠梁116m；人工挖孔桩1092m；主动防护网1168m ² ；锚杆成孔3123m	15	陈春银	有	215	4100	中型
5	浦口区江浦街道华光社区光明路（响堂水库东北侧）崩塌地质灾害应急处置工程监理	南京市浦口区江浦街道华光社区居民委员会	2019年12月	人工清坡2788m ² ；RX-50型被动防护网1050m ² 。	3	朱兴贤	有	37	860	中型
6	狮子山东南侧101厂至长征医院段挡墙滑坡地质灾害治理工程监理	南京阅江楼风景区管理委员会	2020年04月	施工道路铺设171m ² ；清表580m ² ；锚杆（锚索）1000m；人工挖孔桩154.95m；开挖土石方外运220m ³ ；挡土墙332.49m ³ ；冠梁39.28m ³ ；排水沟30m；安全护栏53.56m。	5	邱祖林	有	35	2120	中型
7	南京中联水泥有限公司老虎洞山西侧矿山地质灾害隐患治理工程监理	南京中联水泥有限公司	2020年07月	削坡降坡101126m ³ ；挂网客土喷播26285.4m ² ；挂网团粒喷播34554.6m ² ；平台覆土6383.9m ² ；乔灌木种植31000株；坡顶截水沟120m ³ ；纵向排水沟83m ³ ；养护浇灌系统1套。	15	骆祖江	有	63	1900	中型
8	南京中联水泥有限公司老虎洞山东侧崩塌地质灾害治理工程监理	南京中联水泥有限公司	2020年07月	削坡降坡101126m ³ ；挂网客土喷播12768m ² ；挂网团粒喷播34755m ² ；植物养护47523m ² ，坡顶截水沟11m ³ ；平台排水沟170m ³ ；平台覆土1542m ³ ；微喷系统2套。	5	骆祖江	有	63	2300	中型
9	南京市溧水区和凤镇土山采石场废弃宕口地质环境治理工程监理	南京市溧水区和凤镇人民政府	2020年12月	坡面危岩清理752m ² ；挂网客土喷播4505m ² ；坡脚苗木种植95株；播撒草籽8.8kg；坡脚排水沟93m ³ ；积水塘回填623m ² ；养护浇灌系统1套。	5	邱祖林	有	34	580	中型