

中工水文地质勘查（河北）有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	中工水文地质勘查（河北）有限公司									
	法定代表人	贾志廷		职务	总经理		技术负责人	关金祥	职务	经理	
				职称	高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	邢台市信都区守敬南路311号二层							邮编	054000	
	电话	0319-2586868		传真	0319-2586868			E-mail	xthzsl@163.com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	河北	统一社会信用代码或组织机构代码		911305030509704865				
	申请资质类别		监理	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级		甲级	证号	132018151168		证书有效期至		2021年07月23日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	12	7	7	6			1		33	—
	中级职称	7	5	5	9					26	—
	初级										—
	小计	19	12	12	15			1		59	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	4		质量检查设备		台/套	1		
	监测测试仪器		台/套	5		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	43		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	33		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	5		设计软件		台/套	1		
	工作车船		台/辆	2		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	海曙区横街镇西村燕子河第三采石场废弃矿山滑坡地质灾害治理工程	宁波市海曙区横街镇人民政府	2020年05月	滑坡治理总面积1.01×104m ² , 平均8.5m厚, 体积约8.5×104m ³ 西村燕子河滑坡由1#2#滑坡组成, 下黄家岩1#滑坡治理面积约0.23×104m ² 等	29	陈志铭	有	600	1800	中型
2	乐清市虹桥镇东电子信息产业园边坡防治工程(北侧南侧)	乐清市虹桥镇人民政府	2020年10月	削坡及清坡(含排水沟、截水沟、急流槽等挖方)坡脚排水沟、全长粘结型锚杆、混凝土格构、拦石墙、GPS主动防护网、喷播复绿、仰斜排水孔、浆砌片石截水沟、浆砌片石排水沟、混凝土急流槽等	42	郝建辉	有	550	2700	大型
3	大气污染防治2020年卢龙县矿山地质环境治理项目	卢龙县自然资源和规划局	2021年02月	废石堆边坡刷坡修整、采坑回填后平整场地并撒播草籽、清理废渣堆、采坑回填、客土填覆并撒播草籽、栽植紫穗槐、浆砌砖门垛安装铁栅门、采坑周边安装双边护栏、刀片刺绳等	26	柳海珑	有	830	2900	大型
4	武安市2018露天矿山深度整治项目一标段	武安市自然资源和规划局	2019年11月	浆砌石重力式挡墙、浆砌块石、基础开挖、PVC管道、C20细石混凝土压顶、锚杆、格构梁C30混凝土、客土喷播绿化、截水沟等	16	施晓辉	有	410	1070	中型
5	邢台县废弃露天矿山生态修复项目太子井乡治理区崖壁治理项目(一期)	邢台县瑞襄实业有限公司	2020年10月	栽植乔木(含挖树坑)、栽植爬山虎、乔木、挡土墙砌筑、PVC管道、客土覆土、崖壁喷绘, 喷绘艺术字、机械爆破石方、平台清理等	14	孔辉	有	300	1100	中型
6	邢台县废弃露天矿山生态修复项目太子井乡(东、西牛峪)治理区矿山生态修复D区F区工程(崖壁治理二期)	邢台县瑞襄实业有限公司	2020年11月	清理危岩、机械爆破石方、推土机碎石、土石混合方、挡墙砌筑、PVC管、客土覆土、播撒白羊草籽、荆条籽、道路工程、配套环保、安全等附属设施	29	郭树彬	有	1160	5700	大型
7	宣化县大白阳金矿大白阳铁矿区、宣化县贾家营镇瓦窑头超贫磁铁矿、宣化县坤源矿业有限公司宣化县赵川镇小化家营超贫磁铁矿矿山地质环境治理恢复工程	张家口市宣化区国土资源局	2019年04月	浆砌块石重力式挡墙, 浆砌块石, 基础开挖, PVC排水管, C20细石混凝土压顶。锚杆, 格构梁C30混凝土, 客土喷播绿化, 截水沟等	14	纪新林	有	400	1200	中型