

中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司										
	法定代表人		李邱林		职务	党委书记、董事长（执行董事）		技术负责人	唐锡彬		职务	副总工程师	
					职称	高级工程师					职称	教授级高级工程师	
	地址		贵州省高新区黔灵山路357号德福中心A6栋							邮编	550081		
	电话		0851-88605636		传真	0851-856940000			E-mail	550872906@qq. com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		91520000429200515Q					
	申请资质类别			危险性评估	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级				证号	黔国土资地灾评资字第（20181224001）		证书有效期至		2016年06月16日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	6	6	3	3	2	7		3	30	—		
	中级职称	4	1	2	5	4	2		1	19	—		
	初级	2								2	—		
	小计	12	7	5	8	6	9		4	51	5		
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套	101		质量检查设备		台/套	6				
	监测测试仪器		台/套	39		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	51		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	37		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套	34		设计软件		台/套	73				
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套	59				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	等级
1	220kV红练II回032号塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2018年08月	二级
2	220kV黎车II回67号塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年05月	二级
3	220kV黎车I回075号塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2020年08月	二级
4	220kV双六 I 回163号塔地质灾害评估报告	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年07月	二级
5	220kV双六II回线034号塔地质灾害评估报告	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年07月	二级
6	220kV黎车II回191号塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年08月	二级
7	220kV黎鼓双回线42号地质灾害评估报告	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2018年07月	二级
8	220kV凤鼓线145号塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2020年06月	二级
9	220kV九富II回025#塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年08月	二级
10	220kV洛岩线018#塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2020年05月	二级
11	220kV盘红I回005#塔边坡地质灾害危险性评估	贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	2019年08月	二级
12	水城县齐心农业光伏电站项目建设用地地质灾害危险性评估报告	六盘水空港新能源投资开发有限责任公司	2020年04月	二级
13	安龙县笃山平寨农业光伏电站建设项目地质灾害危险性评估报告书	安龙清源光伏科技有限公司	2020年11月	二级
14	安龙县龙山半坡村农业光伏电站建设项目地质灾害危险性评估报告书	安龙清源光伏科技有限公司	2020年11月	二级
15	安龙县普坪南天门农业光伏电站项目建设用地地质灾害危险性评估报告书	安龙清源光伏科技有限公司	2020年11月	二级
16	安龙县万屯农业科技大棚光伏电站项目（一标段）建设用地地质灾害危险性评估报告书	贵州大秦新能源开发有限公司	2020年11月	二级