

中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队										
	法定代表人		贺行良		职务	总队长		技术负责人	白晓军		职务	副总工程师	
					职称	教授级高级工程师					职称	高级工程师	
	地址		广西桂林市翠竹路南一巷6号							邮编	541002		
	电话		0773-3832351		传真	0773-3832351			E-mail	304707924@qq. com			
	单位属性		事业单位	所属行政区	广西	统一社会信用代码或组织机构代码		12100000498673594E					
	申请资质类别			勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级				证号	桂自然资地灾勘资字第（20052107）号		证书有效期至						
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	4	5	9	6		1		5	30	—		
	中级职称	5	8	2	9		2		4	30	—		
	初级			1						1	—		
	小计	9	13	12	15		3		9	61			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套					
	监测测试仪器		台/套	28		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	30		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	40		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套	28		设计软件		台/套					
	工作车船		台/辆			其他		台/套	8				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	田阳县那满中心小学滑坡地质灾害治理工程勘查	田阳县教育局	2018年08月	1: 500地形图测量, 1: 500工程地质测绘, 测量面积0.03km ² ; 布设控制点2个; 布设钻孔10个, 调查点4个; 钻孔10个, 钻探深度131.2m; 采取样品23件进行室内试验。	17	刘昶	有	110	200	中型
2	河池市南丹县城关镇叠翠路幼儿园后山危岩崩塌地质灾害治理工程勘查及施工图设计	南丹县自然资源局	2020年09月	调查时间2天, 调查面积0.025km ² , 勘查面积0.0201km ² , 调查危岩12处、危岩群3处, 工程地质剖面测量0.461km, 填写危岩调查表15份, 拍摄照片80张, 收集资料12份。	44	黄德强	有	100	500	中型
3	德保县进城大道峒奇不稳定斜坡地质灾害应急综合治理工程勘查及施工图设计	德保县自然资源局	2020年04月	调查面积0.15km ² , 崩塌点3处, 地质剖面测量8条/0.32km, 地形测量0.25km ² , 崩塌调查表1份, 拍摄照片30张, 视频1段, 收集资料6份。	58	凌成	有	100	400	中型
4	天誉养生谷项目危岩、不稳定斜坡地质灾害治理工程勘查	桂林荔浦天誉文旅投资有限公司	2020年07月	1: 500地形图测量0.056km ² , 1: 500地质剖面测量643m/12条, 工程地质测绘与地质测绘同步1项, 危岩单体勘查测量4402.8m ³ /29个, 坡面清理勘查测量300.0m ³ , 工程地质点5个。	38	王晓华	有	150	500	中型
5	斑斓演波·民俗风情园——金公山危岩地质灾害治理工程勘查及施工图设计	广西五云旅游投资有限公司	2020年05月	调查面积0.96km ² , 勘查面积0.89km ² , 调查时间4天, 危岩群4处, 工程地质剖面测量0.94km, 危岩调查表4份, 拍摄照片160张, 收集资料10份。	54	刘之葵	有	80	500	中型
6	阳光壹佰桂林丽园项目危岩地质灾害勘查	桂林阳光壹佰置业有限公司	2020年10月	勘查面积0.04km ² , 勘查危岩群4处, 填写危岩调查表4份, 拍摄照片160张, 收集资料10份, 完成勘查报告1份。	36	赵军勇	有	180	1000	中型
7	德保县龙光至荣华乡公路No2标段山体滑坡地质灾害应急治理工程勘查	德保县自然资源局	2020年04月	完成地形测量0.04km ² , 工程地质测绘0.02km ² , 1:200剖面地质测绘0.41km, 探井10个, 取土样并测试8件, 取岩样并测试6组。	31	麻荣广	有	20	300	中型
8	德保百矿铝业西北侧山体危岩应急治理工程勘查及施工图设计	德保县自然资源局	2021年03月	调查时间3天, 调查面积0.52km ² , 勘查面积0.12km ² , 调查危岩76处、危岩群5处, 1: 500工程地质剖面测量3.65km, 点云3D模型1个, 填写危岩调查表76, 拍摄照片300张, 收集资料12份。	76	俞敏	有	100	400	中型