

内蒙古众鑫安国土技术有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		内蒙古众鑫安国土技术有限公司										
	法定代表人		王再军		职务	总经理		技术负责人	王海龙		职务	技术负责人	
					职称	工程师					职称	工程师	
	地址		内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市锡林街北、建设路西个体综合楼01011号							邮编	011100		
	电话		0479-7521143		传真	0479-7521143			E-mail	957494677@qq. com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	内蒙古	统一社会信用代码或组织机构代码		91152501790179606G					
	申请资质类别			施工	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级			乙级	证号	152021240061		证书有效期至		2024年07月01日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	2	2		3				7	14	—		
	中级职称	8	11	1	1				12	33	—		
	初级			1			1		1	3	—		
	小计	10	13	2	4		1		20	50	7		
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套	16		质量检查设备		台/套	3				
	监测测试仪器		台/套	12		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	10		钢筋制作设备		台/套	1				
	测量定位设备		台/套	21		吊装设备		台/套	2				
	物探钻探设备		台/套	2		设计软件		台/套	3				
	工作车船		台/辆	15		其他		台/套	5				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	内蒙古自治区白音华至霍林郭勒一级公路西乌珠穆沁段沿线废弃采坑地质环境治理项目（一标段）	西乌珠穆沁旗土地收购储备整理中心	2020年10月	项目区内废弃采坑回填、采坑削坡、覆土、植被恢复等工程	998	包银花	有	0	0	中型
2	国道207东侧水库周边废弃采坑地质环境治理施工一标段	锡林浩特国土资源局	2019年08月	矿山地质环境回填（垫坡）、削坡、平整整形、覆土、植草、废渣清理回填	1251	包银花	有	0	0	中型
3	国道207东侧水库周边废弃采坑地质环境治理项目施工二标段	锡林浩特国土资源局	2019年08月	矿山地质环境回填（垫坡）、削坡、平整整形、覆土、植草、废渣清理回填	1858	包银花	有	0	0	中型
4	国道（304）线（扎鲁特段）阿日昆都楞镇境内公路西侧废弃砂厂矿山地质环境治理项目	扎鲁特旗国土资源局	2019年08月	采坑回填、平整工程；采坑边坡综合治理工程（削坡、整形）；临建设施拆除清运工程；种草植被恢复	509	特木尔	有	0	0	中型
5	丹锡高速两侧锡林浩特段地质环境项目施工	锡林浩特市国土资源局	2020年08月	矿山地质环境回填（垫坡）、削坡、平整整形、覆土、植草、废渣清理回填	892	白志华	有	0	0	中型
6	鄂温克族自治旗矿山地质环境恢复治理采购项目	鄂温克族自治旗自然资源局	2021年03月	设计施工图范围内全部工程项目	91	陈为毅	有	0	0	小型
7	内蒙古自治区东乌珠穆沁旗省道S101（874km~1006km）可视区废弃采坑地质环境治理项目（二期）02标段	东乌珠穆沁旗国土资源局	2021年01月	削坡、覆土、清运、平整整形、播撒草籽	545	崔永翔	有	0	0	中型