

贵州省地质矿产勘查开发局—0五地质大队地质灾害资质申报信息一览表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|---------------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
| 单位基本情况 | 单位名称 | | 贵州省地质矿产勘查开发局—0五地质大队 | | | | | | | | | | |
| | 法定代表人 | | 赵平 | | 职务 | 队长 | | 技术负责人 | 杨义林 | | 职务 | 技术负责人 | |
| | | | | | 职称 | 研究员 | | | | | 职称 | 高级工程师 | |
| | 地址 | | 贵阳市新添寨新添大道114号 | | | | | | | 邮编 | 550018 | | |
| | 电话 | | 0851-86846056 | | 传真 | 0851-86849241 | | | E-mail | gzdz105@sina.com | | | |
| | 单位属性 | | 事业单位 | 所属行政区 | 贵州 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | | 125200004292455379 | | | | | |
| | 申请资质类别 | | | 勘查 | 申请等级 | 甲级 | | 申请性质 | 新设 | | | | |
| 现有资质等级 | | | | 证号 | 522021220025 | | 证书有效期至 | | | | | | |
| 单位人员情况 | | 工程地质 | 水文地质 | 环境地质 | 岩土工程 | 结构设计 | 工程测量 | 工程预算 | 其他相关 | 合计 | 非技术人员 | | |
| | 高级职称 | 18 | 3 | 2 | 1 | | 4 | | 2 | 30 | — | | |
| | 中级职称 | 22 | 2 | 3 | | | | | | 27 | — | | |
| | 初级 | | | | | | | | | | — | | |
| | 小计 | 40 | 5 | 5 | 1 | | 4 | | 2 | 57 | | | |
| 设备仪器情况 | 类别 | | 单位 | 数量 | | 类别 | | 单位 | 数量 | | | | |
| | 野外调查设备 | | 台/套 | 22 | | 质量检查设备 | | 台/套 | 2 | | | | |
| | 监测测试仪器 | | 台/套 | 4 | | 混凝土搅拌设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 计算机及制图 | | 台/套 | 6 | | 钢筋制作设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 测量定位设备 | | 台/套 | 14 | | 吊装设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 物探钻探设备 | | 台/套 | 16 | | 设计软件 | | 台/套 | | | | | |
| | 工作车船 | | 台/辆 | | | 其他 | | 台/套 | | | | | |

备注：单位申报业绩见附页

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 完成时间 (年月) | 工作内容 | 合同额 (万元) | 验收(评审) 专家组 组长 | 业务 手册 | 保护人员 (人) | 保护财产 (万元) | 项目 规模 |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|--|-------------|---------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 贵阳市乌当区东风镇短冲崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年11月 | 水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查，钻探、测量等工作。 | 10 | 赵国宣 | 有 | 300 | 1300 | 中型 |
| 2 | 贵阳市乌当区东风镇高穴村养猪寨崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年11月 | 水文地质调查，工程地质调查，环境工程调查，钻探、地形测量等 | 10 | 赵国宣 | 有 | 35 | 800 | 中型 |
| 3 | 贵阳市乌当区下坝镇谷金村上卡堡崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年12月 | 水文地质调查，工程地质调查，环境地质调查，钻探、地形测量等工作。 | 15 | 赵国宣 | 有 | 294 | 2500 | 中型 |
| 4 | 贵阳市乌当区下坝镇谷金村关厂组、鸡岭组崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年12月 | 水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查，钻探，地形测量，岩样、水样采集测试等。 | 8 | 赵国宣 | 有 | 37 | 590 | 中型 |
| 5 | 贵阳市乌当区下坝镇岩山村枳槽坝崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年12月 | 水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查，岩样、土样、水样采集测试，地形测量等工作。 | 15 | 赵国宣 | 有 | 176 | 1800 | 中型 |
| 6 | 贵阳市乌当区水田镇培鹅村磨槽石崩塌地质灾害勘查 | 贵阳市乌当区自然资源局 | 2019年11月 | 水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查，岩样、水样、土样采集及测试，地形测量等。 | 8 | 赵国宣 | 有 | 235 | 2700 | 中型 |
| 7 | 义龙新区万屯镇万屯村冒水井崩塌地质灾害防治工程勘查 | 黔西南州自然资源局义龙新区分局 | 2020年10月 | 水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查；钻探，地形测量，岩样、土样采集测试等工作。 | 8 | 张抽勇 | 有 | 124 | 1100 | 中型 |