

江苏省岩土工程公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	江苏省岩土工程公司									
	法定代表人	王才勇		职务	总经理		技术负责人	刘雪珠	职务	总工程师	
				职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师	
	地址	南京市珠江路700号（注册地址）/南京市建邺区西城路300号君泰国际c栋807室（联系地址）							邮编	210019	
	电话	025-84809545		传真	025-84809545			E-mail	381613783@qq.com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	江苏	统一社会信用代码或组织机构代码		913200001347587810				
	申请资质类别		设计	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	322019130109		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	3	1		18			1	2	25	—
	中级职称	6	1	1	15	2	3			28	—
	初级	1	1	1						3	—
	小计	10	3	2	33	2	3	1	2	56	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	20		质量检查设备		台/套	1		
	监测测试仪器		台/套	37		混凝土搅拌设备		台/套	17		
	计算机及制图		台/套	8		钢筋制作设备		台/套	2		
	测量定位设备		台/套	11		吊装设备		台/套	1		
	物探钻探设备		台/套	32		设计软件		台/套	8		
	工作车船		台/辆	5		其他		台/套	12		

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	北京城建西华龙樾地块南侧边坡地质灾害勘查、设计	南京世纪鸿城地产有限公司	2019年09月	本项目治理长度150m，根据现场情况，对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出人工挖孔桩、锚索、锚杆格构梁、截排水沟等治理措施，并通过专家组的评审。	21	邱祖林	有	275	1000	中型
2	龙井废弃露采矿山环境综合治理工程	南京市老山林场七佛寺分场	2020年08月	项目治理长度470m。根据现场情况，对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出削坡和主动防护网等治理措施，并通过专家组的评审。	18	朱兴贤	有	190	700	中型
3	泾县丁家桥镇李园村江元组崩塌治理工程	泾县丁家桥镇人民政府	2020年11月	项目，为崩塌治理工程，治理长度500m。对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出危岩清理、坡脚挡土墙、被动防护网、截排水沟等治理措施，并通过专家组的评审。	20	孙健	有	86	550	中型
4	泾县茂林镇溪口村荀家坑道路崩塌治理工程	泾县茂林镇人民政府	2020年11月	项目为崩塌治理工程，治理长度60m。对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出削坡、锚杆+SNS主动防护网等治理措施，并通过专家组的评审。	28	孙健	有	105	610	中型
5	泾县桃花潭镇桃花潭村凤形庄组崩塌治理工程	泾县桃花潭镇人民政府	2020年11月	项目为崩塌治理工程，治理长度60m。对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出清坡、SNS主动防护网等治理措施，并通过专家组的评审。	10	孙健	有	63	500	中型
6	舜盛公司地质环境恢复治理工程	浙江盛光建设有限公司	2021年04月	项目为废弃矿山综合治理工程，治理面积355600m <sup>2</sup> 。对项目开展地形测量和地质环境调查等工作，在此基础上编制设计报告，提出削坡、主动防护网、锚杆挡墙、回填反压、截排水沟等治理措施，并通过专家组的评审。	80	李良军	有	510	5300	大型