

河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院										
	法定代表人		王令全		职务	院长		技术负责人	涂良权		职务	地质灾害防治技术负责	
					职称	教授级高级工程师					职称	教授级高级工程师	
	地址		河南省郑州市管城回族区城东路94号2号楼1区							邮编	450004		
	电话		0371-62030956		传真	0371-62030956			E-mail	490633594@qq. com			
	单位属性		事业单位	所属行政区	河南	统一社会信用代码或组织机构代码		12410000418025723F					
	申请资质类别			设计	申请等级	甲级		申请性质	延续				
现有资质等级			甲级	证号	412019130113		证书有效期至		2022年04月15日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	13	6	2	2	1	2			26	—		
	中级职称	12	7	10	4	1	1		2	37	—		
	初级				1			2		3	—		
	小计	25	13	12	7	2	3	2	2	66			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套	12		质量检查设备		台/套	2				
	监测测试仪器		台/套	7		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	27		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	7		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套	17		设计软件		台/套	20				
	工作车船		台/辆	4		其他		台/套					

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	丹河峡谷景区南部区域矿山地质环境重点治理项目勘查设计	沁阳市自然资源和规划局	2019年04月	本项目对丹河峡谷景区南部区域矿山环境重点治理区崩塌等地质灾害问题，通过实施危岩清理、地形整治、生态绿化等治理工程，消除该区域地质灾害隐患，减少地质灾害发生，保护人民生命财产安全。	159	侯德峰	有	500	430	中型
2	沁阳龙门河中上游矿山地质环境重点治理项目勘查设计	沁阳市自然资源和规划局	2019年04月	本项目对沁阳龙门河中上游矿山环境重点治理区内的崩塌等地质灾害问题，通过实施危岩清理、地形地貌修复、生态绿化等治理工程，消除该区域地质灾害隐患，减少地质灾害发生，保护人民生命财产安全。	159	侯德峰	有	200	350	中型
3	济源市思礼-北樊露天开采区矿山地质环境恢复治理项目勘察	济源市国土资源局	2019年03月	本项目对济源市思礼-北樊露天开采区内崩塌、地形地貌景观破坏等问题，采取危岩清理、挡墙工程、绿化工程等治理措施，消除地质灾害隐患，解决矿山环境地质问题。	189	宋云力	有	400	450	大型
4	禹州市隆盛建材有限公司建筑石料用灰岩矿北部采坑地质灾害治理勘查设计	禹州市隆盛建材有限公司	2019年08月	本项目对禹州市隆盛建材有限公司建筑石料用灰岩矿北部采矿坡体已出现的地裂缝及处于不稳定状态的崩塌体，采用边坡阶梯式削坡、绿化等工程措施进行治理，达到清除危岩体和防灾减灾的目的。	75	焦红军	有	300	0	中型
5	汝阳县大安乡建筑用石英砂岩矿滑坡勘查与治理设计	郑州大地铁路工程有限公司大安采石场分公司	2021年09月	本项目对河南省汝阳县大安乡建筑用石英砂岩矿区东北角发生的中型滑坡，采取滑坡体削坡减载、截水、平台和坡面绿化等工程措施，消除地质灾害隐患，修复地形地貌，恢复土地功能。	22	星玉才	有	280	0	中型
6	禹州市德昌建材有限公司建筑石料用灰岩矿采场西南边坡崩塌地质灾害应急勘查和治理设计	禹州市德昌建材有限公司	2021年09月	本项目对禹州市德昌建材有限公司建筑石料用灰岩矿采场西南边坡坡顶出现的裂缝及崩塌体，采用削放坡工程、回填工程、挡土墙工程、绿化工程等综合修复治理，达到消除地质灾害隐患、恢复地形地貌景观。	20	王春晖	有	360	0	中型
7	禹州市国泰建材有限公司建筑石料用灰岩矿采场北边坡地质灾害应急治理勘查设计	禹州市国泰建材有限公司	2021年12月	本项目对禹州市国泰建材有限公司建筑石料用灰岩矿采场北部高陡边坡的崩塌隐患，通过削放坡工程、回填工程、挡土墙工程、绿化工程等综合修复治理手段，达到消除地质灾害隐患，恢复地形地貌景观的目的。	25	王春晖	有	330	0	中型
8	襄城县首山东部区域矿山地质环境恢复治理勘查设计	襄城县自然资源局	2021年02月	本项目对襄城县首山东部区域的崩塌危岩体等地质灾害，采用危岩清除、地形整理等手段，消除治理区矿山地质环境问题和地质灾害隐患，修复治理区地形地貌，恢复土地功能。	15	罗文金	有	280	200	中型

9	禹州市2021年度地质灾害应急治理工程二标段设计	禹州市自然资源和规划局	2021年09月	本项目对禹州市9个崩塌、滑坡隐患点进行应急治理，通过削坡、地形整理、挡土墙工程的实施，消除地质灾害隐患和减轻已发地质灾害的影响，保障人民群众的人身安全和生命财产。	194	焦红军	有	179	4000	大型
---	--------------------------	-------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----	------	----