

山东省煤田地质局第三勘探队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	山东省煤田地质局第三勘探队									
	法定代表人	李富强		职务	队长		技术负责人	魏宗红	职务	总工程师	
				职称	高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	山东省泰安市乐园街17号							邮编	271000	
	电话	05308560385		传真	05388560976			E-mail	13793823052@163.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	山东	统一社会信用代码或组织机构代码		12370000494193067C				
	申请资质类别		危险性评估	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	372019110185		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	15	3	2	1	1	1		1	24	—
	中级职称	13	8	7			1	1		30	—
	初级	1			1					2	—
	小计	29	11	9	2	1	2	1	1	56	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	21		质量检查设备		台/套	3		
	监测测试仪器		台/套	19		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	22		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	10		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	11		设计软件		台/套	6		
	工作车船		台/辆	5		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	等级
1	临沂市罗庄区银凤湖片区项目用地C地块地质灾害危险性评估	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年05月	二级
2	临沂市罗庄区泰鲁子睿苑建设用地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年06月	一级
3	泰安市泰山区财源街道D6片区建设项目地质灾害危险性评估	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年05月	一级
4	小清河防洪综合治理二期工程（济南段章丘段）征地报卷、地灾、压覆矿、稳评服务项目（B包—地质灾害危险性评估、压覆矿产资源评估）	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年11月	一级
5	新泰市青云购物中心有限公司物流配送中心仓库改扩建项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年01月	二级
6	山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年04月	一级
7	肥城市凤凰山人文纪念园建设项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年10月	二级
8	泰安市泰山区泰前街道办事处上峪村回迁楼项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年02月	二级
9	泰安市黄前镇总体规划区地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年03月	一级
10	泰安市泰山区泰前街道王家庄社区城中村改造项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年04月	二级
11	泰安市耀翔建筑工程有限公司年产新型透水砖产品建设工程地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年04月	二级
12	济南市章丘区第四水质净化厂项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年07月	一级
13	上高街道办事处訾家灌庄村鑫城北街农改超项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年04月	二级
14	菏泽市东明县东明朝阳新能源有限公司东明柳里20MW 饲光互补光伏发电项目	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年07月	二级
15	新泰市羊泉煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年06月	一级
16	泰安市泰山区财源投资集团有限公司国家先进印染技术创新中心产业基地项目地质灾害危险性评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2021年12月	一级
17	肥城曹庄煤矿有限公司采煤塌陷地综合治理调查评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2019年11月	一级
18	肥城白庄煤矿有限公司采煤塌陷地综合治理调查评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2019年12月	一级
19	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司采煤塌陷地综合治理调查评估报告	山东省煤田地质局第三勘探队	2020年08月	一级
20	济南市钢城区煤矿生产企业采煤塌陷地综合治理调查评估报告	济南市钢城区自然资源局	2020年12月	一级