

江苏省地质矿产局第三地质大队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	江苏省地质矿产局第三地质大队										
	法定代表人	姚宝宽		职务	队长		技术负责人	姚宝宽		职务	总工程师	
				职称	高级工程师					职称	高级工程师	
	地址	江苏省镇江市蒋乔街道乔家门社区金润大道1188号							邮编	212021		
	电话	85028815		传真	85028815			E-mail	zhu2156814@163. com			
	单位属性	事业单位	所属行政区	江苏	统一社会信用代码或组织机构代码		12320000466003377P					
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	延续				
现有资质等级			证号	322017120064		证书有效期至						
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员	
	高级职称	3	8	3	10					24	—	
	中级职称	2	11	2	13					28	—	
	初级		5		2					7	—	
	小计	5	24	5	25					59		
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量			
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套				
	监测测试仪器		台/套	3		混凝土搅拌设备		台/套				
	计算机及制图		台/套	48		钢筋制作设备		台/套				
	测量定位设备		台/套	12		吊装设备		台/套				
	物探钻探设备		台/套	14		设计软件		台/套	3			
	工作车船		台/辆			其他		台/套				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	镇江市监委留置场所周边地质灾害勘查设计工程	镇江城市建设产业集团有限公司	2019年04月	地质调查20000m2, 钻孔27个进尺454米, 水20个, 土样230个, 岩样18个等	118	李洪文、许小璘、张旭伟、陈春银、	有	0	0	大型
2	江苏长山薰衣草有限公司天空云镜架东北侧滑坡勘查	镇江市自然资源和规划局丹徒分局	2021年08月	收集勘查区及周边已有资料3套, 地质调查12120m2, 钻孔14个进尺196米, 探槽7个进尺33.4米, 水样2个, 土样150个, 岩样13个, 地形修测12120m2等	34	李洪文、陈春银、张炳文、许小璘、王敏松	有	0	0	中型
3	江苏省镇江市京口区积善禅寺都天庙东侧边坡地质灾害勘查设计	江苏省镇江市京口区积善禅寺都天庙	2021年07月	收集勘查区及周边已有资料2套, 地质调查0.1Km2, 钻孔9个进尺262米, 静探3个进尺56.2米, 土样201个, 岩样9个等	18	李洪文、王敏松、许小璘	有	160	700	中型
4	泰康(南京)养老社区地质灾害勘查设计	南京泰康之家养老服务有限公司	2021年09月	收集勘查区及周边已有资料5套, 地质调查0.07Km2, 钻孔20个进尺250米, 探槽8个进尺67m3, 土样113个, 岩样44个等	56	闫长虹、朱兴贤、谈金忠、薛建、张发明	有	0	0	大型
5	镇江信缘康米山颐养院地质灾害勘查设计	江苏瑞丰商贸有限公司	2020年09月	收集勘查区及周边已有资料3套, 地质调查0.06Km2, 钻孔20个进尺468米, 静探15个进尺233.3米, 土样298个等	22	朱兴贤、陈春银、周清峰、李洪文	有	250	1500	中型
6	香山庄园三期21#、26#、27#东南侧、29-32#西北侧、35#、40#南侧等山体地质灾害治理工程勘查	镇江市嘉豪房地产开发有限公司	2021年12月	收集勘查区及周边已有资料6套, 地质调查50000m2, 钻孔49个进尺727米, 土样217个, 岩样69个等;	98	闫长虹、朱兴贤、谈金忠、薛建、张发明	有	0	0	大型
7	镇江太古山安置房东侧人工切坡治理勘查设计	镇江市公共住房投资建设有限公司	2020年04月	收集勘查区及周边已有资料1套, 地质调查5000m2, 钻孔6个进尺235.5米, 土样173个等	27	李洪文、许小璘、潘仲	有	400	4500	中型