

中化地质矿山总局福建地质勘查院地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	中化地质矿山总局福建地质勘查院									
	法定代表人	韦传燕		职务	院长		技术负责人	陈新桢	职务	副总工程师	
				职称	教授级高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	福建省福州市火车站西凤路68号							邮编	350013	
	电话	0591-87901534		传真	0591-87901542			E-mail	fujian@ccgmb.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	福建	统一社会信用代码或组织机构代码		1210000048808303XF				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级		甲级	证号	352019120041		证书有效期至		2022年04月15日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	13	8	2	4	1	3		1	32	—
	中级职称	8	11	7			1		1	28	—
	初级										—
	小计	21	19	9	4	1	4		2	60	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	62		质量检查设备		台/套	6		
	监测测试仪器		台/套	29		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	69		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	15		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	14		设计软件		台/套	4		
	工作车船		台/辆			其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	漳平市永福镇永福初级中学后边坡崩塌治理工程勘查	漳平市永福镇人民政府	2019年06月	外业完成：1/1000地质测绘0.2Km ² 、勘探点测量12孔、水位观测12孔、钻探12孔/271米、地质点调查点29个、取样12组； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	16	王国民	有	300	1500	中型
2	宁德市周宁县礼门乡秋楼村深水岗自然村下方滑坡治理工程勘查	周宁县礼门乡人民政府	2020年01月	外业完成：1/1000地质测绘0.1Km ² 、勘探点测量10孔、物探孔16孔、钻探10孔/244米、监测点19个/7孔、地质点调查点7个、取样12组； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	20	吴铭炳	有	147	1200	中型
3	蒲城县莲塘镇西岩村后山泥石流治理工程勘查	蒲城县莲塘镇人民政府	2020年01月	外业完成：1/1000地质测绘0.8km ² 、地质调查0.1km ² 、地质点调查点10个、取样13件、钻孔14孔/265.3米、物探11个/3条； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	31	王浩	有	1600	4000	大型
4	浦城县莲塘镇九秋村山后自然村崩塌治理工程勘查	蒲城县莲塘镇人民政府	2020年01月	外业完成：1/1000地质测绘0.2km ² 、勘探点测量16孔、水位观测16孔、钻探16孔/392.3米、地质点调查点32个、取样15件； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	23	王浩	有	316	3000	中型
5	福州市马尾区马限山东南侧岩质边坡崩塌治理工程勘查	福州马江海战纪念馆	2020年07月	外业完成：1/1000地质测绘5500m ² 、勘探点测量4孔、钻探4孔/3130.8米、地质点调查点50个、取样12组； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	10	王国民	有	100	1000	中型
6	霞浦县盐田乡里马村桥头板造福工程屋后不稳定斜坡治理工程勘查	霞浦县盐田乡人民政府	2020年07月	外业完成：1/1000地质测绘70000m ² 、勘探点测量9孔、水位观测9孔、钻探9孔/187.5米、地质点调查点7个、取样12组； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	10	王国民	有	132	850	中型
7	浦城县林业保修厂崩塌、滑坡群治理工程勘查	蒲城县林业局	2021年03月	外业完成：1/1000地质测绘0.11km ² 、勘探点测量39孔、水位观测39孔、钻探39孔/614.1米、地质点调查点11个、取样30件； 室内提交经专家评审通过的勘查报告、图件。	27	杨祥国	有	1079	3750	大型