

山东钰锜地质资源勘查开发有限责任公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	山东钰锜地质资源勘查开发有限责任公司									
	法定代表人	刘宗华		职务	经理		技术负责人	李胜	职务	总工程师	
				职称	高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	山东省泰安市泰山区东岳大街431号							邮编	271000	
	电话	0538-6185878		传真	0538-6185878			E-mail	yuqiang7777@sina.com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	山东	统一社会信用代码或组织机构代码		913709006657292265				
	申请资质类别		施工	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级		甲级	证号	372017140695		证书有效期至		2023年06月17日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	19			1		2			22	—
	中级职称	25		1		2	2	1	1	32	—
	初级	3						1		4	—
	小计	47		1	1	2	4	2	1	58	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	33		质量检查设备		台/套	8		
	监测测试仪器		台/套	5		混凝土搅拌设备		台/套	1		
	计算机及制图		台/套	133		钢筋制作设备		台/套	1		
	测量定位设备		台/套	25		吊装设备		台/套	1		
	物探钻探设备		台/套	17		设计软件		台/套	5		
	工作车船		台/辆	12		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	寨里东渔池石料厂建筑石料用石灰岩矿矿山地质环境治理工程	莱芜市莱城区寨里镇人民政府	2021年10月	开采立面危岩体清理、削坡、续坡、残留山体破碎清理、采坑回填、场地平整、绿化等工程，以此彻底消除治理区内的地质灾害。	576	董强	有	0	0	中型
2	肥城市石湖路沿线采煤塌陷地治理工程（第一标段）	肥城市自然资源和规划局	2020年10月	治理手段：削高填低、地缝回填治理、场地平整、道路重建、覆土绿植等工程，以此彻底消除治理区内的地质灾害，并恢复区内土地耕种，道路运输等功能。	578	逯光明	有	0	0	中型
3	济南市南部山区锦绣川办事处环库路九曲村地质灾害应急治理工程	济南南部山区管理委员会综合执法局	2020年12月	危岩卸载、坡面清理、裂缝锚固、裂缝底部加固、裂缝封堵、削坡卸载、土石方外运、毛石挡土墙、截排水沟、种植土回填、SNS 主动防护网、植树绿化、道路恢复等。	694	王庆兵	有	0	0	中型
4	新泰市羊流镇雁翎关村崩落地质灾害隐患点治理施工	新泰市羊流镇人民政府	2022年06月	主要治理手段：开挖土石方、抛砸块石和碎石、铺设钢筋网、浇筑钢筋混凝土、回填混合土、回填种植土等措施。	580	周绍智	有	0	0	中型
5	济南高新区庄科片区废弃露天矿山生态修复治理工程一标段施工	济南高新技术产业开发区管理委员会自然资源与规划建设管理局	2021年10月	主要治理措施有：坡面排险、残丘清理、修建消能池、修建挡土墙、渣石内倒与平整、渣石回填、种植土回填、绿化等。	1225	董玉龙	有	0	0	中型
6	新泰市翟镇陈上汪村、李上汪村等村采煤塌陷地综合治理项目	新泰市统筹城乡发展集团有限公司	2022年04月	危房搬迁、抛砸块石和碎石、铺设钢筋网、浇筑钢筋混凝土、地裂缝回填、灌溉工程、排水工程、道路工程，配套治理工程主要实施农业大棚及其配套设施。	696	逯光明	有	0	0	中型