

安徽省煤田地质局水文勘探队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	安徽省煤田地质局水文勘探队									
	法定代表人	赵宏海		职务	队长		技术负责人	秦福刚	职务	副队长	
				职称	教授级高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	宿州市东郊矿建路4号							邮编	234000	
	电话	0557-3311533		传真	0557-3311533			E-mail	1536169871@qq.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	安徽	统一社会信用代码或组织机构代码		12340000486001037G				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级			证号	皖自然资地灾勘资字第201922022号		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	6	7	1	2				1	17	—
	中级职称	17	10	3	2				4	36	—
	初级	7								7	—
	小计	30	17	4	4				5	60	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	9		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	128		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	24		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	78		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆			其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	萧县龙城吴楼南采石坑地质环境治理工程勘查	萧县自然资源和规划局	2021年05月	开展了1:1000地形测绘，断面测量，野外地质调查和剖面测量等勘查工作，完成勘查面积0.13km ² ，地形测量，水文地质调查，地质灾害调查0.13km ² ，工程地质剖面测量1.56km/8条。	12	王海波	有	150	300	中型
2	曹村煤矿采煤沉陷区地质环境治理工程勘查	宿州市埇桥区曹村镇人民政府	2020年12月	通过地形测量1.2km ² ，地质灾害调查量1.2km ² ，钻探160m/6孔，工程地质剖面测量1.72km/5条，查明沉陷区现状并对工程地质条件进行评价，为治理设计提供基础资料。	23	蒋少杰	有	150	500	中型
3	宿州市萧县圣泉乡祁山村南废弃宕口地质环境治理工程勘查	萧县自然资源和规划局	2020年09月	勘查面积0.242km ² ，1:500地形测量，地质灾害调查，1:500工程地质剖面测量1.56km/8条，调查点30个。	18	蒋少杰	有	20	600	中型
4	广德新杭茅草塘西崩塌地质灾害治理工程勘查	广德市新杭镇人民政府	2021年06月	完成勘查面积0.026km ² ，1:500地形测量0.026km ² ，地质灾害调查，1:500工程地质剖面测量1.67km/8条，取样化验16个。	23	邵军战	有	150	600	中型
5	萧县岱湖社区白楼子北350m废弃宕口地质环境治理工程勘查	萧县自然资源和规划局	2020年05月	完成勘查面积0.068km ² ，1:500地形测量0.068km ² ，水文地质调查，工程地质剖面测量2.12km/8条，工程地质测绘0.068km ² 。调查点40个。	24	周强	有	10	600	中型
6	广德市四合乡S203省道K107号桩道路边坡崩塌治理工程勘查	广德市四合乡人民政府	2022年07月	完成勘查面积0.108km ² ，1:1000地形测量0.3km ² ，水文地质调查，地质灾害调查，1:500工程地质剖面测量2.76km/9条，调查点5个。	9	方星	有	100	300	中型
7	广德市四合乡渝畔公路滑坡地质灾害治理工程勘查	广德市四合乡人民政府	2022年07月	完成勘查面积0.05km ² ，1:500地形测量0.05km ² ，水文地质调查，地质灾害调查，1:500工程地质剖面测量1434.42m/14条，调查点20个。	12	方星	有	100	400	中型
8	大通区地质灾害风险调查评价(1:50000)勘查	淮南市自然资源和规划局大通分局	2022年08月	遥感解译306.26km ² ，地质灾害调查306.26km ² ，高密度电法180m，钻探工程量40m，槽探6m ³ ，岩土样18件。	43	孙健	有	179	1710	中型