

武汉鑫华兴建设工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|-------|-----------------------|-----------------|---------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------|
| 单位基本情况 | 单位名称 | 武汉鑫华兴建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| | 法定代表人 | 傅清心 | | 职务 | 总经理 | | 技术负责人 | 邹浩 | 职务 | 技术负责人 | |
| | | | | 职称 | 工程师 | | | | 职称 | 高级工程师 | |
| | 地址 | 武汉市东西湖区梨花路399号 | | | | | | | 邮编 | 438000 | |
| | 电话 | 0713-8876925 | | 传真 | 8876925 | | | E-mail | 1015247197@qq.com | | |
| | 单位属性 | 企业单位 | 所属行政区 | 湖北 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | | 91420112180312107D | | | | |
| | 申请资质类别 | | 施工 | 申请等级 | 甲级 | | 申请性质 | 新设 | | | |
| 现有资质等级 | | | 证号 | 鄂自然资地灾施资字第2020417202号 | | 证书有效期至 | | | | | |
| 单位人员情况 | | 工程地质 | 水文地质 | 环境地质 | 岩土工程 | 结构设计 | 工程测量 | 工程预算 | 其他相关 | 合计 | 非技术人员 |
| | 高级职称 | | 1 | | | | | | 2 | 3 | — |
| | 中级职称 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 5 | 22 | — |
| | 初级 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | | 5 | 20 | — |
| | 小计 | 8 | 10 | 8 | 1 | | 4 | 2 | 12 | 45 | 8 |
| 设备仪器情况 | 类别 | | 单位 | 数量 | | 类别 | | 单位 | 数量 | | |
| | 野外调查设备 | | 台/套 | 17 | | 质量检查设备 | | 台/套 | 3 | | |
| | 监测测试仪器 | | 台/套 | 47 | | 混凝土搅拌设备 | | 台/套 | 2 | | |
| | 计算机及制图 | | 台/套 | 3 | | 钢筋制作设备 | | 台/套 | 2 | | |
| | 测量定位设备 | | 台/套 | 7 | | 吊装设备 | | 台/套 | 2 | | |
| | 物探钻探设备 | | 台/套 | 5 | | 设计软件 | | 台/套 | 1 | | |
| | 工作车船 | | 台/辆 | 10 | | 其他 | | 台/套 | | | |

备注：单位申报业绩见附页

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 完成时间 (年月) | 工作内容 | 合同额 (万元) | 验收(评审) 专家组 | 业务 手册 | 保护人员 (人) | 保护财产 (万元) | 项目 规模 |
|----|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 黄梅县大河镇袁山村三组滑坡及宋冲村滑坡治理工程(二期) | 黄梅县矿产资源管理局 | 2022年10月 | 危岩清理565m³ 孤石清除600m³ 滑坡区堆积体9740m³ 挡土墙110m 排导槽 95挡土墙92m 截排水沟67.6m 危岩清理565m³ 孤石清除600m³ 土方清理9740m³ 挡土墙110 m | 354 | 杨世松 | 有 | 67 | 2000 | 中型 |
| 2 | 蕲春县地质灾害排危除险治理工程 | 蕲春县自然资源和规划局 | 2022年06月 | 全县28个地灾点进行地灾治理，坡面整形13050m³、抗滑桩72m、截排水沟2392m、挡土墙1500m | 510 | 肖尚德 | 有 | 309 | 3390 | 中型 |
| 3 | 英山县黑石头村、百涧河村、大塆寨村、方家畈村、县委宿舍楼地质灾害应急治理工程施工 | 英山县自然资源和规划局 | 2022年10月 | 该项目施工治理点有5处，5处的施工工作内容为挡土墙共2022m，拦水坝共12m，排水沟3000m，削方减16500m³、格构护坡1185m² | 1750 | 肖尚德 | 有 | 456 | 4910 | 中型 |
| 4 | 麻城市福田河镇大旗山村村委会后山滑坡防治工程 | 麻城市自然资源和规划局 | 2022年09月 | 削方16104m³、挡土墙261m，截水沟303m，排水沟235m，绿化9480m² | 329 | 晏鄂川 | 有 | 26 | 2000 | 中型 |
| 5 | 英山县地质灾害排危除险项目 | 英山县自然资源和规划局 | 2022年10月 | 24个地灾点坡面整形共完成33960m³；（2）挡土墙共完成500m；（3）排水沟共完成600m、（4）挂网喷砼共完成800m²。 | 336 | 晏鄂川 | 有 | 360 | 4000 | 中型 |