

太原市兴华岩土工程勘察质量检测有限公司地质灾害资质申报信息一览表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|---------------------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------------------|-------------|------------------|--------|---------|--|
| 单位基本情况 | 单位名称 | | 太原市兴华岩土工程勘察质量检测有限公司 | | | | | | | | | | |
| | 法定代表人 | | 刘军 | | 职务 | 总经理 | | 技术负责人 | 李凯宏 | | 职务 | 单位技术负责人 | |
| | | | | | 职称 | 高级工程师 | | | | | 职称 | 高级工程师 | |
| | 地址 | | 山西省太原市杏花岭区北河湾路64号院内南楼1-2层 | | | | | | | 邮编 | 030013 | | |
| | 电话 | | 0351-3280078 | | 传真 | 0351-3280078 | | | E-mail | tyxh1989@163.com | | | |
| | 单位属性 | | 企业单位 | 所属行政区 | 山西 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | | 911401007259179673 | | | | | |
| | 申请资质类别 | | | 危险性评估 | 申请等级 | 甲级 | | 申请性质 | 延续 | | | | |
| 现有资质等级 | | | 甲级 | 证号 | 142021110016 | | 证书有效期至 | | 2024年02月01日 | | | | |
| 单位人员情况 | | 工程地质 | 水文地质 | 环境地质 | 岩土工程 | 结构设计 | 工程测量 | 工程预算 | 其他相关 | 合计 | 非技术人员 | | |
| | 高级职称 | 4 | 4 | | 8 | 2 | | | | 18 | — | | |
| | 中级职称 | 22 | 2 | 1 | 7 | 1 | | | | 33 | — | | |
| | 初级 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 7 | — | | |
| | 小计 | 28 | 7 | 1 | 19 | 3 | | | | 58 | | | |
| 设备仪器情况 | 类别 | | 单位 | 数量 | | 类别 | | 单位 | 数量 | | | | |
| | 野外调查设备 | | 台/套 | 4 | | 质量检查设备 | | 台/套 | 5 | | | | |
| | 监测测试仪器 | | 台/套 | 9 | | 混凝土搅拌设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 计算机及制图 | | 台/套 | 35 | | 钢筋制作设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 测量定位设备 | | 台/套 | 3 | | 吊装设备 | | 台/套 | | | | | |
| | 物探钻探设备 | | 台/套 | 2 | | 设计软件 | | 台/套 | | | | | |
| | 工作车船 | | 台/辆 | 3 | | 其他 | | 台/套 | | | | | |

备注：单位申报业绩见附页

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 完成时间 (年月) | 等级 |
|----|--|-----------------|--------------|----|
| 1 | 山西省泽州县妇幼保健院和疾控中心迁建项目地质灾害危险性评估 | 泽州县卫生健康和体育局 | 2021年05月 | 一级 |
| 2 | 山西省平遥新晋世家房地产开发有限公司老醯水地块建设项目地质灾害危险性评估报告 | 平遥新晋世家房地产开发有限公司 | 2021年07月 | 一级 |
| 3 | 灵石县道美加油加气站工程地质灾害危险性评估报告 | 灵石县自然资源局 | 2021年09月 | 二级 |
| 4 | 山西省寿阳县山西新元煤炭有限责任公司冀家埡民用爆炸物品储存库建设项目 地质灾害危险性评估报告 | 山西新元煤炭有限公司 | 2021年08月 | 二级 |
| 5 | 山西省介休市公安局张兰派出所重建工程地质灾害危险性评估报告 | 介休市机关事务服务中心 | 2022年10月 | 二级 |
| 6 | 山西省昔阳县泽丰洗煤厂年入洗原煤120万吨洗煤生产线建设项目地质灾害危险性评估报告 | 昔阳县泽丰洗煤厂 | 2021年10月 | 一级 |
| 7 | 山西省介休市万鑫家园住宅小区建设工程地质灾害危险性评估报告 | 介休市万鑫机动车驾驶员培训学校 | 2021年10月 | 一级 |
| 8 | 山西省介休佳和选煤有限公司仓储建设项目地质灾害危险性评估报告 | 介休佳和选煤有限公司 | 2022年01月 | 二级 |
| 9 | 山西省昔阳县嘉美花园住宅小区建设工程地质灾害危险性评估报告 | 昔阳县天泉房地产开发有限公司 | 2022年01月 | 二级 |
| 10 | 山西省原平通用机场项目地质灾害危险性评估报告 | 山西原平通用机场工程项目部 | 2022年06月 | 一级 |
| 11 | 山西省介休市新建百林湾生态园项目地质灾害危险性评估 | 介休市百林湾生态园有限公司 | 2022年04月 | 二级 |
| 12 | 夏县2021年第三批建设用地2号地块建设工程地质灾害危险性评估 | 夏县行政审批服务管理局 | 2022年06月 | 二级 |
| 13 | 山西省介休市星河嘉苑住宅小区建设工程地质灾害危险性评估报告 | 山西瑞珧宇房地产开发有限公司 | 2022年06月 | 一级 |
| 14 | 山西省平遥县汇佳热电供热有限公司隔压站建设工程地质灾害危险性评估报告 | 平遥县汇佳热电供热有限公司 | 2022年07月 | 二级 |
| 15 | 山西省榆社县农产品综合批发市场建设项目地质灾害危险性评估报告 | 榆社县自然资源局 | 2022年08月 | 二级 |
| 16 | 山西省榆社县第三幼儿园建设项目地质灾害危险性评估报告 | 榆社县自然资源局 | 2022年07月 | 二级 |
| 17 | 山西省榆社县云竹湖生态保护绿化提升工程云岚阁建设项目地质灾害危险性评估报告 | 榆社县自然资源局 | 2022年09月 | 二级 |
| 18 | 太行一号旅游公路连接线介休市西赵线磨沟至赵家庄公路改建工程地质灾害危险性评估 | 介休市交通运输服务中心 | 2022年09月 | 二级 |